

Dwukanałowy TERMOMETR

Model : TM-914C/F *ISO-9001, CE, IEC1010*



TM-914C (-40 to 1,200 °C)

TM-914C (-40 to 2,000 °F)



Type K probe (optional _

TP-01, TP-02A, TP-03, TP-04



Lutron

LUTRON ELECTRONIC

The Art of Measurement

CECHY	
* Kieszonkowy rozmiar i kompaktowa obudowa.	* Wbudowany precyzyjny obwód kompensacji zimnego złącza.
* Podwójny kanał wejściowy.	
* Wyświetlacz LCD zapewnia wyraźny odczyt nawet w warunkach silnego	* Czujnik termoparowy do pomiaru temperatury, szybki czas reakcji.
* Zasilany baterią DC 9V.	* Zastosowano trwałe, wytrzymałe komponenty, w tym mocną, lekką obudowę z tworzywa ABS.
* Niskie zużycie energii.	
* Spełnia wymagania wszystkich standardowych sond typu K (NiCr-NiAl).	* Pełna linia, szeroki wybór opcjonalnych sond termoparowych.
* Wyposażony w standardowe gniazdo pomiarowe typu K.	* Opcjonalna kabura.

SPECYFIKACJA			
Wyświetlacz	3 1/2 cyfry z sygnalizatorem, wyświetlacz LCD 15 mm (0,5").	Czas pobierania próbek	Okolo 0,4 sekundy.
Typ czujnika	Termopara K (NiCr-NiAl), opcjonalnie.	Zasilacz	Bateria DC 9 V, 006P, MN1604 lub równoważna.
Pomiar	Dwa kanały wejściowe (T1, T2).	Prąd zasilający	Okolo 1,8 mA prądu stałego.
Rozdzielczość zakresu	TM-914C : -40 °C do 1200 °C x 1 °C .	Wymiar	108 x 73 x 23 mm (4.3 x 2.9 x 1.4 cala).
	TM-914F : -40 °F do 1382 °F x 1 °F .	Waga	140 g/0.31 LB.
		Akcesoria	Instrukcja obsługi. 1 szt.

DOKŁADNOŚĆ (23± 5)	
TM-914C :	TM-914F :
0 to 750°C : ± (1 % + 1 °C)	32 to 1382°F : ± (1 % + 2 °F)
750 to 1000°C : typ. - ± (2 % + 1 °C)	1382 to 1832°F : typ. - ± (2 % + 2 °F)
1000 to 1200°C : typ. - ± (4 % + 3 °C)	1832 to 2000°F : typ. - ± (2 % + 4 °F)
0 to -20°C : typ. ± 2 °C	32 to -4°F : typ. ± 4 °F
-20 to -40°C : typ. ± 3 °C	-4 to -40°F : typ. ± 6 °F
* typ. : Zazwyczaj	* typ. : Zazwyczaj

OPCJONALNA SONDY TEMPERATURY I INNE AKCESORIA

Czujnik temperatury	Model : TP-01	-40 °C do 250 °C w trybie ciągłym (300 °C w trybie krótkotrwałym). Zastosowania: Przewód termoparowy z gołą kulką o ultraszybkiej reakcji, odpowiedni do wielu zastosowań ogólnych.
	Model : TP-02A	Od -50 °C do 900 °C (od -50 °F do 1650 °F). Wymiary: rurka o długości 10 cm, średnica 3,2 mm. Zastosowania: penetracja i zanurzenie.

OP
CJ
ON
AL
NA
SO
ND
ZIE
TE
MP
ER
AT
UR
Y
I
IN
NE
AK
CE
SO
RIA

	Model : TP-03	-Od 50 °C do 1200 °C (od -50 °F do 2200 °F). Wymiary: rurka 10 cm, średnica 8 mm. Zastosowania: wysokie temperatury, penetracja i zanurzenie.
	Model : TP-04	-50 °C do 400 °C (-50 °F do 752 °F). Wymiary: Głowica czujnika temperatury – średnica 15 mm. Długość sondy – 120 mm. Zastosowania: Precyzyjny pomiar temperatury powierzchni.
Torba transportowa	Model : CA-52A	Miękka torba transportowa z paskiem 200 x 80 x 50 mm.
Torba transportowa	Model : CA-04	Miękki futerał. 140 x 77 x 40 mm.
Kabura	Model : HS-02	Wysokiej jakości gumowa kabura ochronna.

* Wygląd i specyfikacje wymienione w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 0711-TM914